
52
48
30
30a
16
D
14
F
50
52
52
48
10
30
46
A
A
A
A
B
B
26
22
28
30
7
48
42
44
34
46
Fe++
24
48
30b
20
30a
30
18
C
E
12
52
40
38
32/36